


SCHÉMA DE CÂBLAGE KIT N° 1 : Commutateur à clé et bouton poussoir


PHASE SECTEUR

NEUTRE SECTEUR

TERRE SECTEUR



Toujours intervenir hors tension.



LAKAL GmbH
Am Pitzberg 2
66740 SARRELOUIS - Allemagne
www.lakal.fr

! Cette fiche d'information ne se substitue en aucun cas à la notice du fabricant